

UREĐENJE I SANACIJA NA OBJEKTIMA USTANOVE U 2022. godini



VELJAČA 2023.

**USTANOVA UPRAVLJENJE SPORTSKIM
OBJEKTIMA**

Ravnatelj: Kosta Kostanjević



Značajni radovi na objektima Ustanove upravljanje sportskim objektima

POSLOVNA JEDINICA DVORANE

- Uređenje odvoda muškog i ženskog sanitarnog čvora za gledatelje u dvorani II Doma sportova (fotografije u nastavku)
- Uređenje uredskih prostora na prvom katu te uređenje sale za sastanke na lokaciji Dom sportova (fotografije u nastavku)
- Sanacija oplošja uz rub parketa dvorane II Doma sportova (fotografije u nastavku)
- Sanacija krova istočne strane Doma sportova
- Sanacija muškog sanitarnog čvora za gledatelje na objektu ŠSD Boško Božić Pepsi (fotografije u nastavku)
- Sanacija dijela krova na SD Sutinska vrela (fotografije u nastavku)
- Sanacija dijela krova na SD Trešnjevka (fotografije u nastavku)
- Dobava i ugradnja novog parketa na objektu SD Dubrava (fotografije u nastavku)
- Dobava i ugradnja parketa u malim dvoranama na objektu ŠSD Peščenica
- Sanacija sanitarnog čvora na objektu ŠSD Peščenica (fotografije u nastavku)
- Rušenje dimnjaka na objektu ŠSD Peščenica (fotografije u nastavku)

POSLOVNA JEDINICA BAZENI

- Sanacija dijela oplošja i dna velikog bazena te zamjena sadržaja u jednom pješčanom filteru na objektu BK Utrina (fotografije u nastavku)
- Sanacija dijela krova na objektima bazena, Doma odbojke i iznad teniskih svlačionica SP Mladost
- Nabava sustava za kloriranje bazena na objektu SP Mladost
- Uređenje svlačionica na tenis terenima SP Mladost

POSLOVNA JEDINICA OTVORENI TERENI

- Sanacija krova na objektu Dom tehnike RSC Jarun (fotografije u nastavku)
- Radovi na sanaciji vanjskih sanitarnih čvorova na malom i velikom jezeru RSC Jarun (fotografije u nastavku)
- Uređenje betonskih teniskih terena na objektu TC Maksimir
- Sanacija prilaznog mosta kod centralnog tenis terena
- Sanacija rasvjeta velike dvorane novom led rasvjetom na objektu TC Maksimir
- Sanacija vanjskih sanitarnih čvorova na objektima SRC Bundek i SRC Sopot
- Radovi na uređenju upravne zgrade na objektu Hipodrom Zagreb (fotografije u nastavku)

POSLOVNA JEDINICA DVORANE

- Uređenje odvoda muškog i ženskog sanitarnog čvora za gledatelje u dvorani II Doma sportova

FOTOGRAFIJE PRIJE UREĐENJA





FOTOGRAFIJE NAKON UREĐENJA







- Uređenje uredskih prostora na prvom katu te uređenje sale za sastanke na lokaciji Dom sportova




FOTOGRAFIJE NAKON UREĐENJA








- Sanacija oplošja uz rub parketa dvorane DII na lokaciji Dom sportova

FOTOGRAFIJE PRIJE SANACIJE



FOTOGRAFIJE NAKON UREĐENJA



- Sanacija muškog sanitarnog čvora za gledatelje na objektu ŠSD Boško Božić Pepsi

FOTOGRAFIJE PRIJE UREĐENJA



FOTOGRAFIJE NAKON UREĐENJA






- **Sanacija dijela krova na SD Sutinska vrela**

**FOTOGRAFIJE PRIJE
SANACIJE**



**FOTOGRAFIJE NAKON
SANACIJE**



- Sanacija dijela krova na SD Trešnjevka

FOTOGRAFIJE PRIJE SANACIJE






FOTOGRAFIJE NAKON SANACIJE




- Dobava i ugradnja novog parketa na objektu SD Dubrava

FOTOGRAFIJE PRIJE UGRADNJE



FOTOGRAFIJE NAKON UGRADNJE



- Sanacija sanitarnog čvora na objektu ŠSD Peščenica

FOTOGRAFIJE NAKON SANACIJE



- Rušenje dimnjaka na objektu ŠSD Peščenica

FOTOGRAFIJE PRIJE RUŠENJA




FOTOGRAFIJE NAKON RUŠENJA



POSLOVNA JEDINICA BAZENI

- Sanacija dijela oplošja i dna velikog bazena na objektu BK Utrina

FOTOGRAFIJE PRIJE SANACIJE




FOTOGRAFIJE NAKON SANACIJE



- Zamjena sadržaja u jednom pješčanom filteru na objektu BK „Utrina“

FOTOGRAFIJE PRIJE ZAMJENE



FOTOGRAFIJE NAKON ZAMJENE



- Sanacija krova na objektu Dom tehnike RSC Jarun

FOTOGRAFIJE PRIJE SANACIJE



FOTOGRAFIJE NAKON SANACIJE




- Radovi na sanaciji vanjskih sanitarnih čvorova na malom i velikom jezeru RSC Jarun

FOTOGRAFIJE PRIJE RADOVA



FOTOGRAFIJE NAKON RADOVA



- Radovi na uređenju upravne zgrade na lokaciji Hipodrom Zagreb

FOTOGRAFIJE PRIJE RADOVA



FOTOGRAFIJE NAKON RADOVA

